


Henvisning: BR 95, kap. 2.4, stk. 4, BR-S 98 afsnit 2.5.1

Antennemaster

Dansk Bygn.inspektørforenings meddel. til medl., okt. 1976, vedr. BR 72, kap. 3.1.5., stk. 1

Redaktionsudvalget mener, at nedenstående meddelelse - uanset at den knytter sig til bygningsreglement 1972, kap. 3.1.5., stk. 1 - kan være vejledende ved overvejelse i forbindelse med BR 95, kap. 1.7, stk. 1d, kap. 3.6, stk. 1 og kap. 12.7.

Til illustration omtales en sag, hvor der på et 2-etages enderækkehus i



et villakvarter uden tilladelse var opsat en 12 m høj antennemast, fastholdt af en del barduner, dels ind på naboens tag og dels ned i jorden i den anden ende af haven. Beboerne i andre af rækkehusene har klaget deres nød, og godt ser arrangementet unægtelig heller ikke ud, jævnfør skitsen, som er tegnet på grundlag af et foto.

Da kommunen forlangte antennemasten fjernet, blev sagen appelleret til Københavns Amtskommune af ejeren, som er radioamatør med licens fra Post- & Telegrafvæsenet. Han hævdede, at det drejer sig om en tagantenne, som kan opsættes i henhold til bestemmelserne i byg-